

全産連労災発生情報 No.202301-1 「焼却炉をメンテナンス中にごみ押出機が突然動き出し、焼却炉の壁に挟まれ死亡」

【概要】

焼却炉をメンテナンスしていた作業員が、停止していたごみ押出機が突然動き出し、ごみ押出機と焼却炉の壁にはさまれ死亡した。

【推定要因】

機械設備・有害物質の種類（起因物）	ごみ押出機
災害の種類（事故の型）	はさまれ・巻き込まれ
発生意因（管理）	安全措置の不履行

【同類事故防止対策】

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」より

- 点検口を開けた時は機械の運転が停止する構造とすること。
- 点検の引き継ぎをする場合は、安全な点検方法を検討し、文書に記載しておこなうこと。
- 機械に不具合が発生した場合には先送りすることなく、直ちに補修等を行うこと。
- 機械の各部分をあらかじめ調査し、点検等が必要な部分について、安全な作業手順を確立すること。
- 作業者に安全衛生教育を実施すること。